

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90
www.lwkz.zgora.pl, sekretariat.zgora@lwkc
ZN.5142.37.2020 [NBo-1]

Zielona Góra 30-07-2020

**Parafia Rzymskokatolicka
p.w Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
ul. Kościelna 2
66-011 Nowogród Bobrzański**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 22.06.2020 r. kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kościele p.w. **Św. Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim** przy ul. Św. Jadwigi 6, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 106, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje zalecenia pokontrolne obejmujące wykonanie następujących prac:

1. Uporządkowanie poddasza, podestów i schodów w wieży kościoła z odchodów ptasich, kurzu i śmieci.
2. Usunięcie roślinności porastającej przypory.

Powyższe prace należy wykonać niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 października 2020 r. Zalecenie pokontrolne określone w punkcie 1 należy traktować jako bieżącą konserwację. O jej wykonaniu należy powiadomić Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pisemnie, załączając dokumentację fotograficzną w terminie 7 dni od zakończenia prac.

3. Konserwację i zmianę miejsca ekspozycji zabytkowych płyt epitafijnych zlokalizowanych przy murach kościoła w celu ich zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych.

Prace określone w punkcie 3 należy wykonać w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

4. Uszczelnienie pokrycia dachu kościoła z wykorzystaniem dachówki historycznej układanej na zaprawę.
5. Usunięcie przyczyn zawilgocenia i spękania wieży przy narożniku północno-zachodnim oraz elewacji kościoła przy narożniku południowo-zachodnim.

Powyższe prace określone w punktach 4-5 należy wykonać w terminie do 30 listopada 2022 r.

Jednocześnie informuję, że ww. kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 106 decyzją z dnia 16.07.1958 r. Ww. zalecenia pokontrolne stanowią roboty budowlane w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz prace konserwatorskie w myśl przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Niniejszych zaleceń nie należy traktować, jako pozwolenia na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym. Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.

z 2020 r., poz. 282) prowadzenie robót budowlanych oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru przy zabytku wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

W trakcie przeprowadzonej 22.06.2020 r. kontroli kościoła ustalono stan zachowania obiektu. Odkryto, że pokrycie dachu kościoła posiada liczne nieszczelności co skutkuje dostawaniem się wody do wnętrza i widoczne jest w postaci przebarwień na sklepieniach kościoła, destrukcja widoczna jest również na elementach więźby dachowej. Stwierdzono ponadto pęknięcia i odspojenia murów wieży przy narożniku północno-zachodnim oraz murów korpusu kościoła przy jego narożniku południowo-zachodnim. Stwierdzono, że zlokalizowane w pobliżu murów kościoła płyty epitafijne ulegają oddziaływaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.


Opisany wyżej stan zachowania zabytku w pełni uzasadnia zalecenia pokontrolne wykonania prac zabezpieczających kościół przed dalszą degradacją, w celu trwałego zachowania jego wartości.

Stosownie do art. 40 ust. 1 na podstawie ustaleń wynikających z kontroli, w przypadku ustalenia, że zabytek znajduje się w nieodpowiednim stanie zachowania, wojewódzki konserwator zabytków może wydać kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi jednostki organizacyjnej zalecenia pokontrolne usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w określonym terminie, o ile ich charakter nie uzasadnia wydania decyzji o której mowa w art. 49. ust. 1.

Nadmieniam, iż zgodnie z art. 5 p. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami opieka nad zabytkiem spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku, a polega w szczególności na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, oraz zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a także korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 40 ust. 2a kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić pisemnie umotywowane zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych oraz dodatkowe wyjaśnienia lub przedstawić dodatkową dokumentację.
- zgodnie z art. 107e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Kto wbrew obowiązкови nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał zalecenia pokontrolne.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr Barbara Bielnis-Kopeć

Otrzymuje:

- ✓ 1. adresat, w zał. kopia protokołu kontroli
- aa. oprac. B. Żok, 29.07.2020 r. 