

**Temat:** Opinia geotechniczna

Sporządził(a):  
mgr Natalia Delažek

Sprawdził(a):  
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

| Proba | Poziom wody | Głębokość(m) | Miąższość | Profil litolog. | Opis gruntu                                | Wilgotność | Waleczki | IL <sub>L</sub> (n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|-------|-------------|--------------|-----------|-----------------|--|------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
|       |             | 0,5          |           |                 | Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gleba], | w          |          |                                |                 |                       |
|       |             | 1<br>1,5     |           |                 | Piasek średni, żółtobrazowy                | w          |          |                                |                 |                       |

Głębokość: 2.0