

**1. Lista nieruchomości oraz obiektów budowlanych na których znajdują się wyroby zawierające azbest:**

**Wykaz posesji- azbest do demontażu:**

Miejscowość	Nr działki ewid.	m <sup>2</sup>	Rodzaj materiału	Rodzaj nieruchomości
ROD im. Budowlani Nowogród Bobrzański	264/2	10	plyta falista	budynek gospodarczy (altana ogrodowa)
Nowogród Bobrzański	923	35	plyta falista	budynek gospodarczy
Nowogród Bobrzański	1158	245	plyta falista	budynek gospodarczy
Nowogród Bobrzański	951/1	55	plyta falista	budynek gospodarczy
Drągowina	499/5	25	plyta falista	budynek gospodarczy
RAZEM:		370		

**2. Lista nieruchomości, na których złożone są wyroby zawierające azbest:**

**Wykaz posesji- azbest zmagazynowany:**

Miejscowość	Nr działki ewid.	m <sup>2</sup>	Rodzaj materiału	Rodzaj nieruchomości
Nowogród Bobrzański	1239/2	10	plyta falista	ściągnięty, zmagazynowany
ROD im. Budowlani Nowogród Bobrzański	264/2	30	plyta falista	ściągnięty, zmagazynowany
Nowogród Bobrzański	734/1	60	plyta falista	ściągnięty, zmagazynowany
Urzuty	61/1	65	plyta falista	ściągnięty, zmagazynowany
Urzuty	598	100	plyta falista	ściągnięty, zmagazynowany
Kłępina	259/1	15	plyta falista	ściągnięty, zmagazynowany
RAZEM:		280		

Łącznie do usunięcia jest ok. 650 m<sup>2</sup> płyt zawierających azbest w tym:

- 1) do zdemontowania z budynków- ok. 370 m<sup>2</sup>
- 2) zmagazynowanego na działkach- ok. 280 m<sup>2</sup>